



## Změnový list

**Předkládá "Společnost ÚV Hrobice" zastoupená správcem společnosti společností VCES a.s.**

**Projekt:** „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“  
**Podprojekt** 1 - III. Část Intenzifikace ÚV Hrobice

**Číslo smlouvy:** 62/20/SOD

**Číslo změnového listu:** 1/46

**Název změnového listu:** Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04)

**Datum:** 10/2022

**Identifikační číslo EIS:** CZ. 05.1.30/0.0/0.0/17\_081/0010874

**Název smlouvy:** Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

**Zhotovitel:** Společnost ÚV Hrobice  
Vážní 456  
Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 134/2016  
Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku odst. 5.



### Předmět změny:

Předmětem změnového listu je doplnění záchytných míst v komunikacích pro zachycení úkapů chemických látek při stáčení a oplachu hadic.

Vícepráce bez DPH BOD 1 (SO 04)	+ 126 924,71 Kč
Vícepráce bez DPH celkem	+ 126 924,71 Kč
Méněpráce bez DPH BOD 1 (SO 04)	0,00 Kč
Méněpráce bez DPH celkem	0,00 Kč
Rozdíl bez DPH BOD 1 (SO 04)	+ 126 924,71 Kč
Rozdíl bez DPH celkem	+ 126 924,71 Kč

### Zdůvodnění:

Na základě požadavku Objednatele byla doplněna záchytná místa v komunikaci u stáčecích míst chemických látek. Tyto záchytná místa jsou napojena na záchytné jímky, které slouží k hromadění a zachycení drobných úkapů vzniklých při stáčení chemických látek.

**Z výše uvedeného vyplývá, že výše uvedené změny nebylo možno Zhotovitelem předvídat.**

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Grafická příloha

Příloha č. 3 – Neobsazeno

Příloha č. 4 – Bilance změn ze smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Příloha č. 5 – Stanovisko projektanta



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Příloha č. 6 – Záznam ze stavebního deníku

Příloha č. 7 – Fotografická dokumentace

**Stanovisko projektanta:**

Je formulováno v příloze 5 změnového listu.

**Změna iniciována:**

Objednatelem na základě zajištění zachycení úkapů chemických látek.

**Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:**

Změnou se kvalita v:

- bodě 1 - zvýší

**Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE**

**Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: ANO**

**Termín provádění prací: 03/2022 – 06/2022**

**Schválená částka změny:**

Zvýšení ceny díla o 126 924,71 Kč bez DPH.

**Za objednatele:**

Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně

Datum:

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
40

**Za zhotovitele:**

Vypracoval: Ing. Jiří Lašák

Datum:

13.11.22

**Za Správce stavby:**

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovič

Datum:

13.11.2022



1  
ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY  
A KVALITY SV PARDUBICE  
SPRÁVCE STAVBY  
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

**Za projektanta:**

Odsouhlasil: Ing. Jiří Forejtek

Datum:



Vodohospodářsko-inženýrské  
služby, spol.s r.o.  
Na Slězině 1079  
500 03 Hradec Králové















**Projekt : „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“**

Identifikační číslo : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_081/0010874

Příloha č. 4

**BILANCE ZMĚN ZE SMLOUVY VE SMYSLU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.**

Změnový list číslo	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
1/1 Změna druhu betonu a prefa konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 408,17	9 981 607,57	19 503 015,74	0,00	0,00	0,00
1/2 Povrchová úprava v nádrži prací vody m.č. 08 (NEREALIZOVÁNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02	0,00	0,00	0,00	2 806 684,66	2 569 429,41	5 376 114,08	314 226,78	276 024,74	590 251,52	0,00	0,00	0,00
1/4 Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02	0,00	0,00	0,00	264 522,98	32 508,00	297 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/5 Podlaha v serverovně v SO 02	0,00	0,00	0,00	79 684,51	62 818,90	142 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7 Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 186,78	0,00	157 186,78	0,00	0,00	0,00
1/8 Doplnění I – profilů pro technologické potrubí na propojovací lávce mezi objekty SO 01 a SO 02	0,00	0,00	0,00	651 223,67	0,00	651 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/9 Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)	0,00	0,00	0,00	67 501,43	0,00	67 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10 Doplnění zábradlí a přechodu na střechu - požární schodiště u objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	338 773,49	0,00	338 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/11 Změna skladby střech SO 01 a SO 02, doplnění zachytňného systému SO 01 a SO 02, nerealizace videostěny SO 02	0,00	0,00	0,00	2 350 834,45	1 075 821,07	3 426 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 Změna střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu SO 02 a změna provedení detailů na střechách objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	2 057 412,54	1 364 875,97	3 422 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/13 Změna podlahy na velínu objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	310 771,96	285 780,81	596 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/14 Změna podlahy v m.č. 114 a m.č. 115 a v přístavbě v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	341 310,41	470 711,36	812 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/32 Doplnění přístupových žebříků na střechu vedle přístavby SO 02, doplnění stříšky nad rozvaděče v SO 01, doplnění pomocných profilů pro montáž opláštění přístavby SO 02 sendvičovými panely, kiosky na plyn u objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	259 791,38	0,00	259 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/33 Nahrazení kamenného koberce mozaikovou omítkou (SO 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 091,51	174 848,55	322 940,06	0,00	0,00	0,00
1/34 Dveře a jejich dovybavení v SO 01, změna ručních sprch v SO 01, změna pokládky keramické dlažby v SO 01, odpočet nerealizovaných prací a dodávek v SO 01 a požární ucpávky zdiva a kanalizace v SO 01	0,00	0,00	0,00	102 229,18	309 599,81	411 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/35 Změna kanalizačního potrubí v objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 805,61	531 577,13	639 382,73
1/36 Změna a doplnění SDK konstrukcí v objektu SO 02, doplnění kazetového podhledu v přístavbě v objektu SO 02 a doplnění rozvodů ZTI (kuchyňka) v přístavbě objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	614 682,00	270 373,13	885 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/37 Změna sanace venkovních ramp objektu SO 02, chlorovny a trafostanice; doplnění ošetření povrchu sanací dělicí žb příčky v akumulaci a odstranění stávajícího nátěru v akumulační nádrži (SO 02); sanační práce v pískových filtrech (SO 02.1)	0,00	0,00	0,00	1 290 993,76	1 010 822,48	2 301 816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/38 Zpevněné plochy - vícevýměry z nové dlažby (SO 04), Zpevněné plochy - vícevýměry ze stávající dlažby (opravy komunikací po instalaci zemnění) (SO 04)	2 375 106,74	0,00	2 375 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/40 Úspora výztuže - méněvýměry (SO 01, SO 02, SO 02.3, SO 05)	0,00	7 521 875,94	7 521 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/41 Doplnění podlahových vpustí v objektu SO 01 a v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	111 909,28	0,00	111 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/43 Bourání stávajících základů a realizace nových základů pod technologií (SO 01, SO 02)	0,00	0,00	0,00	546 001,16	0,00	546 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/46 Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04)	0,00	0,00	0,00	126 924,71	0,00	126 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1 Úprava rozsahu a provedení čerpacích zkoušek	0,00	0,00	0,00	2 105 578,22	5 413 135,41	7 518 713,63	506 811,87	0,00	506 811,87	0,00	0,00	0,00
2/2 Změna materiálového provedení poklopů a jejich zajištění	0,00	0,00	0,00	133 962,53	0,00	133 962,53	367 632,62	517 980,66	885 613,28	0,00	0,00	0,00
2/3 Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 152,26	0,00	278 152,26	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2 375 106,74</b>	<b>7 521 875,94</b>	<b>9 896 982,68</b>	<b>14 560 792,32</b>	<b>12 865 876,36</b>	<b>27 426 668,68</b>	<b>11 293 509,99</b>	<b>10 950 461,52</b>	<b>22 243 971,51</b>	<b>107 805,61</b>	<b>531 577,13</b>	<b>639 382,73</b>



ZL č. 1/46 Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04)

DSO/PS	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
Bod 1 - Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04)				126 924,71	0,00	126 924,71						
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>126 924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice**

**Podprojekt 1 III. Část Intenzifikace ÚV Hroblce**

**Změnový list č.1/46 – stanovisko projektanta**

**Předmět ZL 1/46**

Předmětem změnového listu je realizace zachytných míst v komunikaci u stáčecích míst chemických látek.

**Stanovisko projektanta a autorského dozoru**

Jedná se o změnu, související s vylepšením zejména funkčnosti a ochrany ŽP při stáčení chemických látek.

**Projektant s navrženou změnou souhlasí.**

V Hradci Králové

Ing. Jiří Forejtek



## Denní záznamy stavby

SD č. 21 / strana č. 00000009

Datum: 26.2.2022 SOBOTA VČERŠ D.S.

POČASÍ: 7<sup>00</sup>+3<sup>00</sup> OBČAĚNO 10<sup>00</sup>+5<sup>00</sup> OBČAĚNO 15<sup>00</sup>+4<sup>00</sup> JASNO  
PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

POČET PRACOVNÍKŮ: 2

VČERŠ THP: JOSEF KUČA,

VČERŠ MOLOIT: ROSTISLAV ŠELMERÍK, OLOMĚJ ČIRGA, IMR BANAS,

SAPIL: VASIL PAVLYSHYN, IVAN TSAR, IVAN PETRYSHK, VITALIJ

TRISLAVYCH, MYKHAYLO HOLOVKA ML., VOLODYMYR DRONTSHYNETS,

MYKHAYLO TRLYCHKA, MYKHAYLO HOLOVKA, JURA CHOLYAK, IVAN

POLOVKA, MAKSIM GRIG, IVAN KUZMA, MYKHAYLO KIS,

EKOMONITOR: JAROMIR HRACHOVINA, JIRÍ KADLČÁK, LEOS HROMEK,

VTHO STAVEBNÍ: JURAJ BARTUS, FRANTIŠEK DIUBOS, HARRIK

MANCAL, ADAM KONKOL,

WAMI: VASIL CHANDUY, VASIL MIKITINEC,

SVERTEN: VASIL THACH, VIKTOR GRICH, VASIL ŠUTO, MICHAL

OLASHYN, NIKOLA KOLASCHUK, VASIL TOMBATUK, MICHAL SABADUS,

PAVIL PYDMASHYN,

REALBI: ROMAN HUBERL, VASIL PAVLYSHYN, VASIL TOTAR,

MECHANIZACE:

MANIPULATOR, PLOŠINY KOLOVÝ KALADAR, PÁSOVÝ BABRÍK, KOLOVÝ

BAGR, TRAKTORBAGR, ČERPADLA+HADICE, VÍBRAČNÍ DRŠKA, ELAČNOST,

PROVADĚNÍ PRÁCE:

VČERŠ MOLOIT: ODBEDŮVÁNÍ OPĚRNÉ STĚNY, BEDNĚNÍ POKRÝVĚ 2

SAPIL: DOZDÍVÁNÍ DĚLICÍ STĚNY AKUMULAČNÍ NADŘÍŽE, MONTÁŽ

TRYSEK DO 1. BAZÉNU, MONTÁŽ KONZOL,

EKOMONITOR: PROVADĚNÍ DLOUHODOBÝM ČERPAČEM ZHOUBŘEM,

VTHO STAVEBNÍ: SAKAČNÍ KASTŘIČ BAZÉNU 0-3

WAMI: OPRAVA OŠTĚNÍ OHNĚ V FILTRU 2. STUPNĚ

SVERTEN: MONTÁŽ RASTRU PROVĚTRÁVACÍ PASCADY

REALBI: OPRAVA OMÍTKY V KOLÉ ZASÍDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZMĚN: 

ZmĚNY: PROJEKTOVATEL S OBSOBNATELSTVÍM JORDANEM ZACHYTNUTÝ

MÍST V KOMUNIKACI V SOUČ. PRO ZACHYTNUTÍ DLE ČERPAČEK

LAIŽA TDI SIAČNÍ A OPRACOVÁNÍ. DÁLŠE PROJEKTOVATEL

VÝCHYTNÝ NA KOMUNIKACI (V NOVÉ I STAVBY DLE DLE),

KDY SO ROZSAH KOMUNIKACI UPRAVÍ NA ZACHYTNUTÍ

SITUACE NA STAVBĚ. VŠECHNĚ BYDOU DOPLETENY PO

DOVOLÁNÍ REALIZACE KOMUNIKACI.


ZA ZMĚNATELE: LAJMA 













příloha č.7 k ZL 1/46

