


Protokol z kamerové prohlídky

Chvalčice - ul. Žižkova

23.2.023




VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.



 VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč	
		Obec: Chvaletice	
		Okres: Žižkova	
		Ulice: Žižkova	
		Stoka:	
Název úseku Úsek 1	Počáteční uzel Š 1 u čp.138	Koncový uzel Š 2 před čp.137	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3785	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 45,11 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky





VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.

Objednatel: **Vak Přelouč**

Obec: **Chvaletice**


Okres:

Ulice: **Žižkova**


Stoka:

Název úseku Úsek 1	Počáteční uzel Š 1 u čp.138	Koncový uzel Š 2 před čp.137	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3785	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 45,11 m	Očekávaná délka


Průběh prohlídky



- Surová data - Reálné potrubí



- Surová data - Ideální potrubí Reálné potrubí



Předávací protokol

Označení úseku: **Úsek 1**

Objednatel: **Vak Přelouč**

Počáteční uzel: **Š 1 u čp.138**

Souřadnice:

Označení uzlu 1: **Š 1 u čp.138**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Označení uzlu 2: **Š 2 před čp.137**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Počátek vedlejší přípojky/(stoky) v podélném směru:

Poloha začátku vedlejší přípojky/(stoky) v ciferníkové hodnotě:

Obec: **Chvaletice**

Ulice: **Žižkova**

Okres:

Majetkové poměry: **veřejný majetek**

Údaje k poloze umístění: **v pozemní komunikaci**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

Označení systému stokové sítě:

Norma: **CSN_EN13508-2_CZ**

Původní kódovací systém:

Vztažný uzel v podélném směru: **střed počáteční vstupní, nebo revizní šachty**

Metoda prohlídky:

Jméno pracovníka: **Šimeček**

Datum prohlídky: **21.02.2023**

Čas prohlídky: **8:32:43**

Očekávaná délka prohlídky:

Označení prohlídky: **3785**

Označení zakázky: **848**

Záznamové médium videa:

Záznamové médium pro fotografování:

Video-počítadlo:

Odkazy na archivaci fotodokumentace:

Odkazy na archivaci videozáznamů: **3785**

Tvar příčného profilu: **Kruhový**

Výška: **300**

Šířka: **300**

Materiál: **Prostý beton**

Délka trouby:

Vnitřní obložení nebo výstelka:

Materiál vnitřního obložení nebo výstelky:

Druh stoky: **Gravitační**

Rok uvedení do provozu:

Využití stoky: **Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka**

Strategický význam:

Čištění: **Stoka nebo kanalizační přípojka byla před prohlídkou vyčištěna**

Srážky: **Beze srážek**

Teplota: **Teplota nad bodem mrazu**

Zadržování vody: **Neprovedena žádná opatření**

Poznámky:



VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.

Objednatel: **Vak Přelouč**

Obec: **Chvaletice**


Okres:

Ulice: **Žižkova**

Stoka:


Název úseku Úsek 2	Počáteční uzel Š 2 před čp.137	Koncový uzel Š 3 před čp.136	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3786	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 46,71 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky




 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč Obec: Chvaletice Okres: Ulice: Žižkova Stoka:	
Název úseku Úsek 2	Počáteční uzel Š 2 před čp.137	Koncový uzel Š 3 před čp.136	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3786	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 46,71 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky




 VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč	
		Obec: Chvaletice	
		Okres: Žižkova	
		Ulice: Žižkova	
		Stoka: 	
Název úseku Úsek 2	Počáteční uzel Š 2 před čp.137	Koncový uzel Š 3 před čp.136	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3786	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 46,71 m	Očekávaná délka


Průběh prohlídky



- Surová data - Reálné potrubí



- Surová data - Ideální potrubí Reálné potrubí



Předávací protokol

Označení úseku: **Úsek 2**

Objednatel: **Vak Přelouč**

Počáteční uzel: **Š 2 před čp.137**

Souřadnice:

Označení uzlu 1: **Š 2 před čp.137**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Označení uzlu 2: **Š 3 před čp.136**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Počátek vedlejší přípojky/(stoky) v podélném směru:

Poloha začátku vedlejší přípojky/(stoky) v ciferníkové hodnotě:

Obec: **Chvaletice**

Ulice: **Žižkova**

Okres:

Majetkové poměry: **veřejný majetek**

Údaje k poloze umístění: **v pozemní komunikaci**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

Označení systému stokové sítě:

Norma: **CSN_EN13508-2_CZ**

Původní kódovací systém:

Vztažný uzel v podélném směru: **střed počáteční vstupní, nebo revizní šachty**

Metoda prohlídky: **prohlídka televizním inspekčním systémem**

Jméno pracovníka: **Šimeček**

Datum prohlídky: **21.02.2023**

Čas prohlídky: **9:18:39**

Očekávaná délka prohlídky:

Označení prohlídky: **3786**

Označení zakázky: **848**

Záznamové médium videa:

Záznamové médium pro fotografování:

Video-počítadlo:

Odkazy na archivaci fotodokumentace:

Odkazy na archivaci videozáznamů: **3786**

Tvar příčného profilu: **Kruhový**

Výška: **300**

Šířka: **300**

Materiál: **Prostý beton**

Délka trouby:

Vnitřní obložení nebo výstelka:

Materiál vnitřního obložení nebo výstelky:

Druh stoky: **Gravitační**

Rok uvedení do provozu:

Využití stoky: **Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka**

Strategický význam:

Čištění: **Stoka nebo kanalizační přípojka byla před prohlídkou vyčištěna**

Srážky: **Beze srážek**


Teplota: **Teplota nad bodem mrazu**

Zadržování vody: **Neprovedena žádná opatření**

Poznámky:

 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč Obec: Chvaletice Okres: Žižkova Ulice: Žižkova Stoka:	
Název úseku Úsek 3	Počáteční uzel Š 3 před čp.136	Koncový uzel Š 4 u schodů	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3787	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 53,34 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky





VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.

Objednatel: **Vak Přelouč**

Obec: **Chvaletice**


Okres:

Ulice: **Žižkova**

Stoka:


Název úseku Úsek 3	Počáteční uzel Š 3 před č.p.136	Koncový uzel Š 4 u schodů	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3787	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 53,34 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky



 VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč	
		Obec:	Chvaletice
		Okres:	
		Ulice:	Žižkova
		Stoka:	
Název úseku Úsek 3	Počáteční uzel Š 3 před čp.136	Koncový uzel Š 4 u schodů	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3787	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 53,34 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky





VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.

Objednatel: **Vak Přelouč**

Obec: **Chvaletice**

Okres:

Ulice: **Žižkova**

Stoka:


Název úseku Úsek 3	Počáteční uzel Š 3 před čp.136	Koncový uzel Š 4 u schodů	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3787	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 53,34 m	Očekávaná délka


Průběh prohlídky

53,34 m - BCEA - TC 00:38:37 Závažnost 6

Koncový uzel - vstupní šachta, Označení uzlu - Š 4 u schodů

- Surová data - Reálné potrubí





Předávací protokol

Označení úseku: **Úsek 3**

Objednatel: **Vak Přelouč**

Počáteční uzel: **Š 3 před čp.136**

Souřadnice:

Označení uzlu 1: **Š 3 před čp.136**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Označení uzlu 2: **Š 4 u schodů**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Počátek vedlejší přípojky/(stoky) v podélném směru:

Poloha začátku vedlejší přípojky/(stoky) v ciferníkové hodnotě:

Obec: **Chvaletice**

Ulice: **Žižkova**

Okres:

Majetkové poměry: **veřejný majetek**

Údaje k poloze umístění: **v pozemní komunikaci**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

Označení systému stokové sítě:

Norma: **CSN_EN13508-2_CZ**

Původní kódovací systém:

Vztažný uzel v podélném směru: **střed počáteční vstupní, nebo revizní šachty**

Metoda prohlídky: **prohlídka televizním inspekčním systémem**

Pracovník: **Šimeček**

Datum prohlídky: **21.02.2023**

Čas prohlídky: **10:05:57**

Očekávaná délka prohlídky:

Označení prohlídky: **3787**

Označení zakázky: **848**

Záznamové médium videa:

Záznamové médium pro fotografování:

Video-počítadlo:

Odkazy na archivaci fotodokumentace:

Odkazy na archivaci videozáznamů: **3787**

Tvar příčného profilu: **Kruhový**

Výška: **300**

Šířka: **300**

Materiál: **Prostý beton**

Délka trouby:

Vnitřní obložení nebo výstelka:

Materiál vnitřního obložení nebo výstelky:

Druh stoky: **Gravitační**

Rok uvedení do provozu:

Využití stoky: **Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka**

Strategický význam:

Čištění: **Stoka nebo kanalizační přípojka byla před prohlídkou vyčištěna**

Srážky: **Beze srážek**

Teplota: **Teplota nad bodem mrazu**

Zadržování vody:

Poznámky:



VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.

Objednatel: **Vak Přelouč**

Obec: **Chvaletice**


Okres:

Ulice: **Žižkova**

Stoka:


Název úseku Úsek 4	Počáteční uzel Š 5 u čp.157	Koncový uzel Š 6 před čp.156	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3788	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 40,96 m	Očekávaná délka


Průběh prohlídky




 VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč	
		Obec: Chvaletice	
		Okres: Žižkova	
		Ulice: Žižkova	
		Stoka:	
Název úseku Úsek 4	Počáteční uzel Š 5 u čp.157	Koncový uzel Š 6 před čp.156	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3788	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 40,96 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky







Předávací protokol

Označení úseku: **Úsek 4**

Objednatel: **Vak Přelouč**

Počáteční uzel: **Š 5 u čp.157**

Souřadnice:

Označení uzlu 1: **Š 5 u čp.157**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Označení uzlu 2: **Š 6 před čp.156**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Počátek vedlejší přípojky/(stoky) v podélném směru:

Poloha začátku vedlejší přípojky/(stoky) v ciferníkové hodnotě:

Obec: **Chvaletice**

Ulice: **Žižkova**

Okres:

Majetkové poměry: **veřejný majetek**

Údaje k poloze umístění: **v pozemní komunikaci**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

Označení systému stokové sítě:

Norma: **CSN_EN13508-2_CZ**

Původní kódovací systém:

Vztažný uzel v podélném směru: **střed počáteční vstupní, nebo revizní šachty**

Metoda prohlídky: **prohlídka televizním inspekčním systémem**

Pracovník: **Šimeček**

Datum prohlídky: **21.02.2023**

Čas prohlídky: **11:04:01**

Očekávaná délka prohlídky:

Označení prohlídky: **3788**

Označení zakázky: **848**

Záznamové médium videa:

Záznamové médium pro fotografování:

Video-počítadlo:

Odkazy na archivaci fotodokumentace:

Odkazy na archivaci videozáznamů: **3788**

Tvar příčného profilu: **Kruhový**

Výška: **300**

Šířka: **300**

Materiál: **Prostý beton**

Délka trouby:

Vnitřní obložení nebo výstelka:

Materiál vnitřního obložení nebo výstelky:

Druh stoky: **Gravitační**

Rok uvedení do provozu:

Využití stoky: **Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka**

Strategický význam:

Čištění: **Stoka nebo kanalizační přípojka byla před prohlídkou vyčištěna**

Srážky: **Beze srážek**


Teplota: **Teplota nad bodem mrazu**


Zadržování vody: **Neprovedena žádná opatření**


Poznámky:

 VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč Obec: Chvaletice Okres: Žižkova Ulice: Žižkova Stoka:	
Název úseku Úsek 5	Počáteční uzel Š 6 před čp.156	Koncový uzel Š 7 před čp.155	Datum kontroly 21.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3789	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 37,94 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky







Předávací protokol

Označení úseku: **Úsek 5**

Objednatel: **Vak Přelouč**

Počáteční uzel: **Š 7 před čp.155**

Souřadnice:

Označení uzlu 1: **Š 6 před čp.156**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Označení uzlu 2: **Š 7 před čp.155**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Počátek vedlejší přípojky/(stoky) v podélném směru:

Poloha začátku vedlejší přípojky/(stoky) v ciferníkové hodnotě:

Obec: **Chvaletice**

Ulice: **Žižkova**

Okres:

Majetkové poměry: **veřejný majetek**

Údaje k poloze umístění: **v pozemní komunikaci**

Směr prohlídky: **proti směru toku**

Označení systému stokové sítě:

Norma: **CSN_EN13508-2_CZ**

Původní kódovací systém:

Vztažný uzel v podélném směru: **střed počáteční vstupní, nebo revizní šachty**

Metoda prohlídky: **prohlídka televizním inspekčním systémem**

Jméno pracovníka: **Šimeček**

Datum prohlídky: **21.02.2023**

Čas prohlídky: **12:39:40**

Očekávaná délka prohlídky:

Označení prohlídky: **3789**

Označení zakázky: **848**

Záznamové médium videa:

Záznamové médium pro fotografování:

Video-počítadlo:

Odkazy na archivaci fotodokumentace:

Odkazy na archivaci videozáznamů: **3789**

Tvar příčného profilu: **Kruhový**

Výška: **300**

Šířka: **300**

Materiál: **Prostý beton**

Délka trouby:

Vnitřní obložení nebo výstelka:

Materiál vnitřního obložení nebo výstelky:

Druh stoky: **Gravitační**

Rok uvedení do provozu:

Využití stoky: **Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka**

Strategický význam:

Čištění: **Stoka nebo kanalizační přípojka byla před prohlídkou vyčištěna**

Srážky: **Beze srážek**


Teplota: **Teplota nad bodem mrazu**

Zadržování vody: **Neprovedena žádná opatření**

Poznámky:


 VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč	
		Obec: Chvaletice	
		Okres: Žižkova	
		Ulice: Žižkova	
		Stoka:	
Název úseku Úsek 6	Počáteční uzel Š 7 před čp.155	Koncový uzel Š 8 lomová před čp.154	Datum kontroly 23.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3791	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 53,63 m	Očekávaná délka


Průběh prohlídky




 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč Obec: Chvaletice Okres: Žižkova Ulice: Stoka:	
Název úseku Úsek 6	Počáteční uzel Š 7 před čp.155	Koncový uzel Š 8 lomová před čp.154	Datum kontroly 23.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3791	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 53,63 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky





- Surová data - Ideální potrubí Reálné potrubí



Předávací protokol

Označení úseku: **Úsek 6**

Objednatel: **Vak Přelouč**

Počáteční uzel: **Š 7 před čp.155**

Souřadnice:

Označení uzlu 1: **Š 7 před čp.155**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Označení uzlu 2: **Š 8 lomová před čp.154**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Počátek vedlejší přípojky/(stoky) v podélném směru:

Poloha začátku vedlejší přípojky/(stoky) v ciferníkové hodnotě:

Obec: **Chvaletice**

Ulice: **Žižkova**

Okres:

Majetkové poměry: **veřejný majetek**

Údaje k poloze umístění: **v pozemní komunikaci**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

Označení systému stokové sítě:

Norma: **CSN_EN13508-2_CZ**

Původní kódovací systém:

Vztažný uzel v podélném směru: **střed počáteční vstupní, nebo revizní šachty**

Metoda prohlídky: **prohlídka televizním inspekčním systémem**

Pracovník: **Šimeček**

Datum prohlídky: **23.02.2023**

Čas prohlídky: **8:03:24**

Očekávaná délka prohlídky:

Označení prohlídky: **3791**

Označení zakázky: **848**

Záznamové médium videa:

Záznamové médium pro fotografování:

Video-počítadlo:

Odkazy na archivaci fotodokumentace:

Odkazy na archivaci videozáznamů: **3791**

Tvar příčného profilu: **Kruhový**

Výška: **300**

Šířka: **300**

Materiál: **Prostý beton**

Délka trouby:

Vnitřní obložení nebo výstelka:

Materiál vnitřního obložení nebo výstelky:

Druh stoky: **Gravitační**

Rok uvedení do provozu:

Využití stoky: **Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka**

Strategický význam:

Čištění: **Stoka nebo kanalizační přípojka byla před prohlídkou vyčištěna**

Srážky: **Beze srážek**


Teplota: **Teplota nad bodem mrazu**

Zadržování vody: **Neprovedena žádná opatření**

Poznámky:

 VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.		Objednatel: Vak Přelouč	
		Obec: Chvaletice	
		Okres: Žižkova	
		Ulice: Žižkova	
		Stoka:	
Název úseku Úsek 7	Počáteční uzel Š 8 před čp.154	Koncový uzel Š 9 před čp.192	Datum kontroly 23.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3792	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 25,76 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky





VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.

Objednatel: **Vak Přelouč**

Obec: **Chvaletice**


Okres:

Ulice: **Žižkova**


Stoka:

Název úseku Úsek 7	Počáteční uzel Š 8 před čp.154	Koncový uzel Š 9 před čp.192	Datum kontroly 23.02.2023
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka 848	Prohlídka 3792	Odkaz na uložení videa	Operátor Šimeček
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 25,76 m	Očekávaná délka


Průběh prohlídky



- Surová data - Reálné potrubí



- Surová data - Ideální potrubí Reálné potrubí



Předávací protokol

Označení úseku: **Úsek 7**

Objednatel: **Vak Přelouč**

Počáteční uzel: **Š 9 před čp.192**

Souřadnice:

Označení uzlu 1: **Š 8 před čp.154**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Označení uzlu 2: **Š 9 před čp.192**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Počátek vedlejší přípojky/(stoky) v podélném směru:

Poloha začátku vedlejší přípojky/(stoky) v ciferníkové hodnotě:

Obec: **Chvaletice**

Ulice: **Žižkova**

Okres:

Majetkové poměry: **veřejný majetek**

Údaje k poloze umístění: **v pozemní komunikaci**

Směr prohlídky: **proti směru toku**

Označení systému stokové sítě:

Norma: **CSN_EN13508-2_CZ**

Původní kódovací systém:

Vztažný uzel v podélném směru: **střed počáteční vstupní, nebo revizní šachty**

Metoda prohlídky: **prohlídka televizním inspekčním systémem**

Jméno pracovníka: **Šimeček**

Datum prohlídky: **23.02.2023**

Čas prohlídky: **9:41:03**

Očekávaná délka prohlídky:

Označení prohlídky: **3792**

Označení zakázky: **848**

Záznamové médium videa:

Záznamové médium pro fotografování:

Video-počítadlo:

Odkazy na archivaci fotodokumentace:

Odkazy na archivaci videozáznamů: **3792**

Tvar příčného profilu: **Kruhový**

Výška: **300**

Šířka: **300**

Materiál: **Prostý beton**

Délka trouby:

Vnitřní obložení nebo výstelka:

Materiál vnitřního obložení nebo výstelky:

Druh stoky: **Gravitační**

Rok uvedení do provozu:

Využití stoky: **Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka**

Strategický význam:

Čištění: **Stoka nebo kanalizační přípojka byla před prohlídkou vyčištěna**

Srážky: **Beze srážek**

Teplota: **Teplota nad bodem mrazu**

Zadržování vody: **Neprovedena žádná opatření**

Poznámky:

Doprava:

Odpracovaná doba:

Prostoje:

Předaná média:

Celkem kontrolováno: 303,45 m

Obsah

Úsek	Ulice	Materiál - Profil	Výška / Šířka	Délka	Strana č.
Úsek 1	Žižkova	Prostý beton - Kruhový	300 / 300	45,11 m	Str.: 2
Úsek 2	Žižkova	Prostý beton - Kruhový	300 / 300	46,71 m	Str.: 7
Úsek 3	Žižkova	Prostý beton - Kruhový	300 / 300	53,34 m	Str.: 13
Úsek 4	Žižkova	Prostý beton - Kruhový	300 / 300	40,96 m	Str.: 20
Úsek 5	Žižkova	Prostý beton - Kruhový	300 / 300	37,94 m	Str.: 25
Úsek 6	Žižkova	Prostý beton - Kruhový	300 / 300	53,63 m	Str.: 29
Úsek 7	Žižkova	Prostý beton - Kruhový	300 / 300	25,76 m	Str.: 34

Podpis předávající:

Podpis přebírající:

Doprava:

Odpracovaná doba:

Prostoje:

Předaná média:

Celkem kontrolováno: 303,45 m

Úseky dle profilu

Profil Kruhový 300 / 300 = 303,45 m						
č.	Název úseku	Datum	Ulice	Ref. uložení videa	Materiál	Délka
0	Úsek 1	21.02.2023	Žižkova		Prostý beton	45,11 m
2	Úsek 2	21.02.2023	Žižkova		Prostý beton	46,71 m
3	Úsek 3	21.02.2023	Žižkova		Prostý beton	53,34 m
4	Úsek 4	21.02.2023	Žižkova		Prostý beton	40,96 m
5	Úsek 5	21.02.2023	Žižkova		Prostý beton	37,94 m
6	Úsek 6	23.02.2023	Žižkova		Prostý beton	53,63 m
7	Úsek 7	23.02.2023	Žižkova		Prostý beton	25,76 m



**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.**

Klasifikace nálezů dle barev

1	Největší riziko
2	Riziko velmi vysoké
3	Významné riziko
4	Potenciální riziko
5	Mírné riziko
6	Malé nebo žádné riziko